



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава городского округа

Д.М. Бородин

«06» июня 2018 г.

Отчет о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект
концессионного соглашения
Составлен на основании визуального, документального обследования, выполненного
06 июня 2018 года
Состав и описание объектов концессионного соглашения

Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность (м)
1. Канализационные линии	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан	4310,00

№ участка п/п	Наименование участка	Год ввода	Материал, диаметр,	Описание
1	от КК1 до КК2	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
2	от КК2 до КК3	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
3	от КК3 до КК4	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
4	от КК4 до КК7	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
5	от КК7 до КК8	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
6	от КК8 до дома 23 по ул. Пионерская	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
7	от КК8 до КК9	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
8	от КК9 до 1	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
9	от 1 до дома 16а по ул. Пионерская	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
10	от 1 до 2	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
11	от 2 до дома 16а по ул. Пионерская	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
12	от 2 до 3	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
13	от 3 до дома 16а по ул. Пионерская	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
14	от КК2 до ПР	1961	Чугун, D=200	Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное)
15	от ПР до ПР	1961	Чугун, D=200	Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное)
16	от ПР до ПР	1961	Чугун, D=200	Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное)
17	от ПР до 4	1961	Чугун, D=200	Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное)
18	от 4 до 5	1961	Чугун, D=200	Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное)
19	от 5 до домов 9б, 9а по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное)
20	от домов 9б, 9а по ул. Гагарина до 6	1961	Чугун, D=100	стойкий запах канализации (состояние неудовлетворительное)
21	от 6 до КК60	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
22	от КК60 до КК61	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
23	от КК61 до КК62	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
24	от КК62 до аптеки	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
25	от КК62 до 7	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
26	от КК61 до 8	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
27	от 8 до дома 12а по	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)

28	от 8 до 9	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
29	от 9 до дома 12а по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
30	от 9 до 10	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
31	от 10 до дома 12а по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
32	от КК61 до 11	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
33	от 11 до книжного магазина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
34	от 11 до 12	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
35	от 12 до дома 21 по ул. Пионерская	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
36	от 11 до 13	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
37	от 13 до дома 126 по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
38	от 13 до 14	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
39	от 14 до дома 126 по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
40	от 14 до 15	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
41	от 15 до дома 126 по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
42	от КК60 до КК59	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
43	от КК59 до КК58	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
44	от КК58 до КК57	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
45	от КК57 до КК56	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
46	от КК56 до гаража ЛТУ	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
47	от КК56 до дома 10 по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
48	от КК56 до КК55	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
49	от КК55 до КК54	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
50	от КК54 до дома 10 по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
51	от КК54 до КК53	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
52	от КК53 до дома 10 по ул. Гагарина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
53	от КК53 до КК62	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
54	от КК62 до КК63	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
55	от КК63 до КК64	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
56	от КК64 до КК149	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
57	от КК149 до КК150	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
58	от КК150 до 16	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
59	от 16 до библиотеки	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
60	от КК150 до КК153	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
61	от КК153 до КК165	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
62	от КК165 до КК159	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
63	от КК159 до КК170	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
64	от КК170 до КК171	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
65	от КК171 до школы	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
66	от КК174 до школы	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
67	от КК174 до КК175	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
68	от КК175 до школы	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
69	от КК153 до КК154	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
70	от КК154 до КК158	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
71	от КК158 до КК159	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
72	от КК159 до 17	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
73	от 17 до «связь»	1961	Чугун, D=100	разрушена, обвал почвы, стойкий запах канализации (состояние неудовлетворительное), необходимы земляные работы, капитальный ремонт участка
74	от КК17 до администрации	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
75	от 17 до КК163	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
76	от КК163 до дома 19 по ул	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)

	ул. Пушкина			
124	от 22 до КК115	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
125	от КК115 до 28	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
126	от 28 до дома 20 по ул. Пушкина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
127	от 28 до 29	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
128	от 29 до дома 18 по ул. Пушкина	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
129	от КК106 до КК105	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
130	от КК105 до КК104	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
131	от КК104 до КК116	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
132	от КК116 до КК121	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
133	от КК121 до КК122	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
134	от КК122 до КК123	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
135	от КК123 до больницы	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
136	от КК123 до КК124	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
137	от КК124 до хозяйственного корпуса	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
138	от КК124 до КК125	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
139	от КК125 до хозяйственного корпуса	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
140	от КК125 до 30	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
141	от 30 до хозяйственного корпуса	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
142	от 30 до 31	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
143	от 31 до хозяйственного корпуса	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
144	от КК125 до больницы	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
145	от КК125 до больницы	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
146	от КК62 до КК30	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
147	от КК30 до КК31	1961	Чугун, D=200	Колодец КК30 постоянно забивается (состояние неудовлетворительное), необходимы земляные работы и ремонт колодца
148	от КК31 до дома 6 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
149	от КК31 до КК32	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
150	от КК32 до КК33	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
151	от КК33 до КК34	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
152	от КК34 до КК35	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
153	от КК35 до дома 6 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
154	от КК35 до КК36	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
155	от КК36 до дома 6 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
156	от КК36 до КК37	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
157	от КК37 до дома 6 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
158	от КК37 до КК38	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
159	от КК38 до дома 6 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
160	от КК34 до КК39	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
161	от КК39 до КК40	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
162	от КК40 до КК44	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
163	от КК44 до КК45	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
164	от КК45 до КК46	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
165	от КК46 до КК47	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
166	от КК47 до дома 2 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
167	от КК47 до КК48	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)

168	от КК48 до дома 2 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
169	от КК48 до КК49	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
170	от КК49 до дома 2 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
171	от КК49 до КК50	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
172	от КК50 до дома 6 по ул. Маландиной	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
173	от КК30 до КК29	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
174	от КК29 до КК25	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
175	от КК25 до КК19	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
176	от КК19 до КК18	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
177	от КК18 до КК61	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
178	от КК18 до КК17	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
179	от КК17 до КК2	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
180	от КК2 до КК3	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
181	от КК3 до КК4	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
182	от КК4 до КК10	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
183	от КК10 до КК11	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
184	от КК11 до КК12	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
185	от КК12 до бани	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
186	от КК12 до КК14	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
187	от КК14 до КК15	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
188	от КК15 до бани	1961	Чугун, D=100	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
189	от КК15 до КК16	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
190	от КК10 до 32	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
191	от 32 до 33	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
192	от 33 до милиции	1961	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)
Канализационные колодцы требуют установку и ремонт железобетонных оголовков и люков				

Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность (м)
2. Канализационный коллектор	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан	91,00

№ участка п/п	Наименование участка	Год ввода	Материал, диаметр,	описание
1	от КК1 до очистных сооружений	1974	Чугун, D=200	в рабочем состоянии (удовлетворительное)

Наименование объекта	Адрес объекта	Площадь (кв.м.)	Год ввода	Описание
3. Очистные сооружения	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан	200,00	1959	Полный физический и моральный износ. Здание очистных сооружений находится в аварийном состоянии. Сброс сточных вод происходит в пруды-отстойники